

## **Analyse des offres** de concours équipements publics **Opération des** Charcoix Le Plessis-Pâté

## **Programme**

Maître d'ouvrage SORGEM Équipe TGTFP, Urban ID, Eco Programmation, **Transfaire** 

Contact: **Marie LEONARD** Année: 2020 Durée: 7 mois

## **Mots clés**

Groupe scolaire, équipement sportif, programmation, concours, 100 QIE

## Un équipement exemplaire dans un quartier innovant et écologique

L'aménagement des Charcoix, en extension du centrebourg du Plessis-pâté, s'inscrit dans la démarche francilienne des 100 QIE (quartier innovant et écologique). L'équipement majeur de l'opération se doit ainsi d'être exemplaire et démonstratif des ambitions écologiques portées par les acteurs du territoire.

Le projet consiste à créer un groupe scolaire de 8 classes et un équipement sportif. Après avoir rédigé le programme (chez Alphaville), Corinne Debels a accompagné la Sorgem et la commune dans le concours pour le choix de la MOE : consultation, candidatures et offres. L'analyse a porté sur le volet programmatique et technique, en complémentarité avec l'équipe coordinatrice de l'opération urbaine.

Une grille d'évaluation a été établie pour sélectionner les candidats et une analyse précise de la répartition des espaces, de leur surface et fonctionnalité a été menée pour aider au choix du lauréat.

Enfin, Urban ID a mis en forme une synthèse globale en intégrant les analyses architecturales. environnementales et économiques.



Cour élémentaire Equipement sportif Parking

Analyse répartition des espaces

Flux piétons

← Flux véhicules



m	$\sim$	$\sim$	00	_	$\sim$	CO	. 10	$\sim$	$\overline{}$		ro
ш	ıu	u	ಆಶ	···	ı	CU	ш	ı	U	u	เธ

		Pro	ojet A	Pr	rojet B	Pro	ojet C				
ettechnique	Los+	entités fo + Respect + Qualité et fonctie aussi bien intérieurs ludique, végé + Hall d'entrée coi dis	on et localisation des nctionnelles des surfaces innalité des espaces, et qu'extérieurs (cours talisée, équipée) manun mais flux bien tincts nctionnels et protégés	fonct + Respect des surface imp + Qualité et foncti int	portants	+ Qualitá des volumes et confort des espaces intérieurs, aménagement original le qualitatif des cours (cours ludique, végétalisée, équipée, préaux intégrant WC e stockage des jeux)					
Qualité fonctionnelle et technique	Los-	rangements, ald représentées, accès - Marche en avant con - Absence de WC - Parvis non d > modifications pos	sions: portes d'accès, isons mobiles mal aux locaux techniques du pôle restauration à pléter sidmentaires en RGC birtié de la pluie sibles sons remettre en ralité du projet	- Circulations non a élén - Surface important - Vestiaires de l'éc fonc - BCD étroite pour ét > améliorations pos	pou áquipée britées vers le réfectoire nentaire e des locaux techniques quipement sportif peu titonnels re transformer en classe ssibles sans remettre en gralité du projet	- Marche en avant du pêle restauration n'est pas assurée - Surface des réfectaires insuffisante - Pas del liaison entre réfectaires et cours - Flux entre maternels et élémentaires confus et non distincts - Pôle adultes et solle polyvelente loin du hal et sons vue sur la cour - oméliorations complexes voire impossibles sons remettre en cause (integralité du projet.)					
	Rappel enveloppe globale programme (yc mobilier) 6 996 000 C HT										
		MOE	Vérif. AMO	MOE	Vérif. AMO	MOE	Vérif. AMO				
	Chiffrage	7 228 256,00	6 939 052,52	6 721 943,00	8 244 096,92	7 057 000,00	7 508 605,00				
nerale	Delta Candidat / Programme	+3,3%		-3,9%		0,9 %					
Economie générale	Delta vérif AMO / Programme	-(	1,8 %		7,8 % difficilement rattrapable	7,3 %					
Econo	Postes	provision pour le m d'écarts concerne balance de répartit	notables, excepté la obilier, les seuls points nt essentiellement la on entre l'équipement et l'école	menuiseries ex importants), 650 r (casquettes en avan toit à l'étage, +100 m Manque de précisio	ux postes suivants : «térieures (vitrages m² de préaux couverts ucée à RdC), avancées de 1º de surface de parking pos sur les fondations et murs intérieurs	Menuiseries extérieures et installations de chantier et aménagemente extérieurs (puits canadien) sous-évalués Manque de précisions sur la localisation des murs en pisé, les fondations et les finitions murs intérieurs					

Extrait de la synthèse

